




Câmara Municipal de Caieiras
Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 1.260/2023

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,



INDICO a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que este determine ao Departamento competente desta Municipalidade que promova estudos visando à possibilidade de **realizar uma sondagem para verificar se o problema de erosão é devido à tubulação da Sabesp ou se há tubulação da Prefeitura (águas pluviais), e fazer os devidos reparos no asfalto da Rua Santo Antônio, na altura do número 393, no Crescíuma.**
Obs.: Fotos em anexo.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação é urgente e necessária, haja vista que a via está com diversos buracos e irregularidades, causando transtorno para os moradores e para o trânsito local, além de intensificar o risco de acidentes.

Certo de poder contar com o apoio do Senhor Chefe do Executivo Municipal nesta solicitação, agradeço antecipadamente.

Câmara Municipal de Caieiras, 31 de outubro de 2023.

Vereador **JOSEMAR SOARES VICENTE**
LAGOINHA JOSI
2º Secretário



Câmara Municipal de Caieiras
Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 1.260/2023





Câmara Municipal de Caieiras
Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 1.260/2023





Câmara Municipal de Caieiras
Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 1.260/2023

