



INDICAÇÃO Nº 2.283/2021

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

À COORDENADORIA DE
ASSUNTOS LEGISLATIVOS,
PARA PROVIDÊNCIAS
01/09/2021

PRESIDENTE

INDICO a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que este determine ao Departamento competente desta Municipalidade que promova estudos visando a possibilidade de **modificar a rampa de entrada do estoque do prédio da educação, localizado na Rua Bolívia nº 470, Jardim Santo Antônio, Centro, tendo em vista que a mesma está totalmente fora de padrão para descarregamento de carga, pois é muito íngreme, curvada, não sendo possível descer com o caminhão, sendo necessário descarregar na rua e levar até o estoque na mão, pois até mesmo carrinho manual é difícil para descer, uma opção seria estender a rampa até uma pracinha existente no local, ou fazer uma entrada pela a Rua Colômbia, ao lado, nº 1105, mas o terreno é particular. Obs.: Seguem fotos em anexo.**

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação faz-se necessária, haja vista a grande dificuldade de acesso ao estoque da educação, necessitando mudanças na rampa existente no local.

Certo de poder contar com a habitual atenção do Senhor Chefe do Executivo nesta solicitação, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração. Desde já agradeço a atenção e coloco-me à disposição de Vossa Excelência.

Câmara Municipal de Caieiras, 24 de agosto de 2021.

Vereador **JOSEMAR SOARES VICENTE**
LAGOINHA JOSI
2º Secretário



Câmara Municipal de Caieiras
Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 2.283/2021





Câmara Municipal de Caieiras
Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 2.283/2021

