



Câmara Municipal de Caieiras

Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 583/2020

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

À COORD. DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS E PROVIDÊNCIAS
12/05/20
PRÉSIDENTE

INDICO a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao Departamento competente desta Municipalidade que promova **estudos urgentes junto à Sabesp, para que a mesma realize uma sondagem no asfalto localizado na Rua Monsenhor José Cézar de Oliveira, entrada para o Cristo Redentor, Jardim Marcelino, pois no local está abrindo um enorme buraco.** Obs.: Seguem em anexo 02 (duas) fotos.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz urgente e necessária, haja vista que no local citado acima tem vários buracos, risco de acidente.

Certo de poder contar com a habitual atenção do senhor Chefe do Executivo nesta solicitação, aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Desde já agradeço pela atenção e coloco-me à disposição de Vossa Excelência.

Câmara Municipal de Caieiras, 11 de maio de 2020.

Vereador ~~GILMAR SOARES VICENTE~~
LAGOINHA



Câmara Municipal de Caieiras

Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 583/2020

