




CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 1.689/2017

**SENHOR PRESIDENTE:
SENHOR VEREADORES:**

A SECRETARIA/AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

09/10/17

PRESIDENTE

INDICO a Vossa Excelência na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, que se digne determinar ao departamento competente dessa Municipalidade, que promova estudos urgentes, visando à possibilidade de *notificar a Sabesp para que a mesma resolva o problema em um booster, localizado na Rua dos Manacás entre o nº 395 e 415, Jardim dos Eucaliptos, pois há meses este equipamento vem deixando com frequência os moradores das seguintes ruas sem água: Rua das Camélias, Rua dos Ipês e uma parte das ruas dos Manacás, Rua das Primaveras e Rua dos Girassóis.*

Tal solicitação se faz urgente e necessária, haja vista que devido este equipamento não estar funcionando normalmente como deveria, está deixando os moradores das ruas citado sem água.

Certo de poder contar com a habitual atenção do senhor Chefe do Executivo nesta solicitação aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração, desde já agradeço pela atenção e coloco-me disposição de Vossa Excelência.

..... Câmara Municipal de Caieiras, 27 de setembro de 2017.



GILMAR SOARES VICENTE
Vereador Lagoinha