




Câmara Municipal de Caieiras¹²⁸⁰

INDICAÇÃO nº 178/90

Senhor PRESIDENTE:


A SECRETARIA P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
S. S. 06/11/90

PRESIDENTE

INDICO a Vossa Excelência, na forma regim_{en}tal, seja oficiado ao senhor Prefeito solicitando-lhe que entre em entendimentos com a CESP - Cia. Energética de São Paulo, posto local, visando a instalação de duas luminárias para a Viela existente entre as Ruas Cajamar, altura do nº 318 e Mai riporã, altura do nº 265, bem como determine ao setor de Engenharia que providencie a colocação de 3 grades de ferro protegendo as entradas dos bueiros localizados nessa viela.

JUSTIFICATIVA

A falta de iluminação pública nesse local torna-o bastante perigoso para os usuários, além do fato de que ali existem bueiros sem proteção que já causaram acidentes com várias pessoas que caíram dentro das caixas e chegaram a ferir-se, o que demonstra o perigo da falta dessa proteção.

Plenário Vereador Décio Pasin, 30 de outubro de 1.990.


- (DÉVIO LUIZ ARANHA D'ÁRTORA) -

Vereador