



Câmara Municipal de Caieiras

ESTADO DE SÃO PAULO

A SECRETARIA P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

S. S. 23 1 Junho 1981

PRESIDENTE

INDICAÇÃO Nº 77/81

Senhor PRESIDENTE:

INDICO a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja oficiado à CESP - Companhia Energética de São Paulo - Posto de Caieiras, solicitando-lhes que determine urgentes providências, no sentido de apurar as causas e promover os reparos necessários na linha de alta tensão na entrada do transformador, localizado na Av. 14 de Dezembro, próximo ao nº 300, na - Crescuma.

De uns 30 dias para cá vem ocorrendo anormalidades naquele equipamento, tais como, curto-circuitos, desmonte de fuzíveis, o que vem causando grande apreensão aos moradores daquele trecho dessa via pública.

Vale aqui registrar que quando ocorrem tais fatos, provavelmente há uma sobrecarga de energia nas linhas domésticas podendo causar danos aos aparelhos eletro-domésticos, tendo inclusive sido registrado um fato de uma lâmpada que estourou quando da ocorrência de uma dessas anormalidades.

Espero poder contar com a habitual atenção e dignas providências daquela Companhia, que visa unicamente o bem estar da coletividade.

Sala das Sessões, em 23 de junho de 1981.

-(JOÃO HENRIQUE DE MACEDO MENDES)-

Vereador