



Câmara Municipal de Caieiras

Rua Alemanha, 80

ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: 431-2195

INDICAÇÃO nº 034/83

Senhor PRESIDENTE:

DEFERIDO
08/03/83

INDICO a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal solicitando - lhe que determine ao setor competente uma verificação e as providências cabíveis quanto ao desnível que se verifica entre o Viaduto Vereador José Carlos da Silva Junior e a continuação do asfalto, onde o aterro cedeu devido a infiltração de águas pluviais - formando enormes valetas que poderão dar margem a acidentes e que põem em risco a integridade física de pessoas que se utilizam daquela passagem, principalmente pela falta de sinalização e de iluminação no local.

Espero contar com o apoio deste Legislativo e com as dignas providências por parte do senhor Chefe do Executivo.

Sala das Sessões, em 08 de março de 1983.


-(AFDÔQUIA CHAIB FERREIRA NEVES)
Vereador