



Câmara Municipal de Caieiras

Rua Alemanha, 80

Fone: 431-2195

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 135/82

A SECRETARIA P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
S.S. 28 1 09 1.982

PRESIDENTE

Senhor Presidente,


CONSIDERANDO que o Ribeirão Pinheirinho, localizado no bairro de Vila Rosina está necessitando de imediata limpeza e conservação, pois matos e terras estão praticamente obstruindo a corrente de água;

CONSIDERANDO que aludido problema ocasionam outros de proporções maiores, que será agravado com o tempo das chuvas;

CONSIDERANDO que esta preocupação já está tomando - de assalto grande parte dos moradores,

INDICO a Vossa Excelencia, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Chefe do Executivo, solicitando imediatas providências para a limpeza do Ribeirão Pinheirinho, localizado no bairro de Vila Rosina, em nosso Município.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1.982


BENEDITO LOPES DE CAMPOS
VEREADOR