



Câmara Municipal de Caieiras

Rua Alemanha, 80

Fone: 431-2195

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 17/82

A SECRETARIA P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
S.S. 091 02 1/1982

Senhor PRESIDENTE:

PRESIDENTE

INDICO a Vossa Excelência, na forma regimental, seja oficiado ao Gerente do Posto SABESP de Caieiras, Sr. Antonio Carlos Santos Janez, para que entre em entendimentos com a Chefia da Divisão Distrital que supervisiona obras em nossa Cidade e que seja estudada a possibilidade do fornecimento de água - para Vila Rosina, através da adutora que abastece quase todo o município.

A Vila Rosina atualmente está sendo abastecida por poço semi-artesiano e isso não está satisfazendo as necessidades daquela população, pois a água não é suficiente para o Bairro todo e o fornecimento é feito de madrugada a partir da zero hora, sendo que durante o dia não há abastecimento. Esta situação vem causando muito aborrecimento àquela população que já é bastante carente em todos os sentidos e esse problema somado a tantos outros, só faz agravar o sofrimento daquele povo.

Conto com o apoio deste Legislativo e com a habitual atenção e dignas providências do senhor Antonio Carlos.

Plenário José Bonifácio de Andrade e Silva, 25/janeiro/82.

-(AFARECIDO CORRÊA DE CAMPOS)-

Vereador

200