



Câmara Municipal de Caieiras

Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 1.741/2022

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

À COORDENADORIA DE
ASSUNTOS LEGISLATIVOS,
PARA PROVIDÊNCIAS
23/11/2022

PRESIDENTE

INDICO a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que este determine ao Departamento competente desta Municipalidade que promova estudos visando à possibilidade de **instalar dispositivo Retentor de Impurezas de Águas Pluviais (RIAP) nos bueiros do Bairro de Laranjeiras.** *Obs.: Foto em anexo.*

JUSTIFICATIVA: O Retentor de Impurezas de Águas Pluviais (RIAP) é um dispositivo coletor, idealizado em formato diagonal, a fim de ser anexado às galerias pluviais. Inicialmente, foi implantado em algumas regiões de Maringá/PR, tendo como intuito dar mais agilidade às limpezas e menos entupimentos nas galerias. Os dispositivos funcionam como um filtro de sujeira, permitindo que ela fique retida e não chegue até os mananciais.

Sendo assim, tal solicitação beneficiará e muito a todos os moradores do Bairro de Laranjeiras, proporcionando-lhes uma melhora significativa na qualidade do escoamento de águas pluviais.

Certo de poder contar com a habitual atenção do senhor Chefe do Executivo nesta solicitação, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.

Câmara Municipal de Caieiras, 23 de novembro de 2022.

Vereador **JOSÉ CARLOS DANTAS DE MENEZES**
ALEMÃO DA BARROCA
Vice-Presidente



Câmara Municipal de Caieiras
Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 1.741/2022





Câmara Municipal de Caieiras

Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 1.741/2022

